



NOTE

Lo schema è puramente indicativo, pertanto consultare gli schemi di cablaggio dei relativi oggetti (MDR45-1 / LED / alimentatore)

Collegare il morsetto C di DIONE a terra

I sensori luce sono apolari

	Data	Revisione
	0/10/2010	01